



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следствием установлено, что в сентябре текущего года в районе аэродрома «Мячково» на вертолете «Robinson-44», находящемся в пользовании Общества с ограниченной ответственностью, оказывались услуги по полету и обучению пилотирования на воздушном судне.

Так, во время полета для пилотирования третьим лицам передавались кустарно-



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

модифицированные органы управления (педали и штурвал), в то время, как Общество и вовсе не имело соответствующей лицензии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и сертификата Росавиации для осуществления образовательной деятельности в статусе авиационно-учебного центра.

Следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц к нему причастных.

17 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1500656>